



臺南市立歸仁國中107學年度地震災害避難圖

▲ : 表示指揮中心
 + : 表示救護站



停車場

景觀



3F	218	216	215	214
2F	110	114	111	112
1F	217	綜合領域教室	導師辦公室	儲藏室

4F	206	204	202	201
3F	211	210	207	209
2F	213	203	導師室	212
1F	臨時安置教室	113	115	E化教室(D)

4F	廁所	導師室1	導師室2
3F	會計室	學籍室	視訊主控室
2F	健康中心	總務處	學務處
1F	健康中心	總務處	學務處

3F	資源教室F	E	D	C
2F	個別諮詢室	團體諮詢室	學習中心辦公室	資源教室A
1F	輔導室辦公室	學習中心辦公室	資源教室B	

4F	視聽E	生物
3F	理化〈C〉	美術教室〈D〉
2F	理化〈A〉	理化〈B〉
1F	E化教室〈B〉	E化教室〈A〉

3F	音樂教室C	D
2F	音樂教室B	
1F	音樂教室A	

格致樓

勵志樓

成功大樓

光華樓